

Обозначение	Параметр								
	рис	А, мм	Б, мм	В, мм	L, мм	L1, мм	Мкр ном, кН·м	Дисбаланс, Н·м	масса, кг
120.36.011	1	120	16	95	1100	960	2,0	0,7	29,5
150.36.011-2Б	1	120	16	95	1094	954	2,0	0,7	29,5
151.36.011	1	120	16	95	574	434	2,0	0,7	22,8
180P.36.011	1	120	16	95	1344	1204	2,0	0,7	29,5
120.41.019	2	120	14	95	1217	1087	1,5	0,5	18,5
150.41.013-3	2	120	14	95	1285	1155	1,5	0,5	21,6
151.41.019-1	2	120	14	95	1089	959	1,5	0,5	18,1
151.41.019-1-01	2	120	14	95	1024	894	1,5	0,5	17,5
151.41.019-1-02	2	120	14	95	897	767	1,5	0,5	16,4
180P.41.013	2	120	14	95	1535	1405	1,5	0,5	23,5